

Stan istniejący budynków:

Budynek objęty opracowaniem to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym.

Obiekt wybudowany metodą tradycyjną:

- fundamenty – żelbetowe, wylewane
- ściany murowane
- stropy - wylewane
- dach – konstrukcja drewniana, kryty blachą
- okna i drzwi PCV w kolorze białym

Stan techniczny dobry.

W budynku funkcjonują równolegle:

- sala widowiskowa - wynajmowana na imprezy okolicznościowe, wystupy
- siedziba OSP Wilkowice
- biblioteka
- bank spółdzielczy
- spółka wodociągowa

Od ul. Strzałkowej prowadzi wejście główne do budynku, które obecnie obsługuje bank spółdzielczy i spółkę wodociągową. Wejście do pozostałych pomieszczeń prowadzi przez główną klatkę schodową, do której wejście usytuowane jest na południowej ścianie budynku. Do budynku prowadzą także dwa boczne wejścia (klatki schodowe) umieszczone po obu stronach budynku wzduż jego ścian bocznych.

### **3. Projektowane zagospodarowanie działki:**

Zagospodarowanie działki pozostanie bez zmian.

### **4. Dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:**

Teren i budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków.

### **5. Wpływ eksploatacji górniczej.**

Teren i budynek nie znajduje się na terenach eksploatowanych górnictwo.

### **6. Informacje o zagrożeniach dla środowiska.**

Obiekt nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników